


- (ZB86) Référence cadastrale
- Limite cadastrale non garantie
- - - Limite de section
- Fond de plan topographique
- Limite nouvelle
- Emprise en surplus
- Lot a
- OGF  Borne implantée par la société
GEOFIT EXPERT le XX/XX/21
- DIV.101 Nouveau point de division

Coordonnées des points de Limite (RFG93 - CC50)		
MAT	X	Y
DIV.101	1690183.29	9276254.87
DIV.102	1690195.63	9276244.52

- Parcelle section CI n°384 pour une contenance de 47a 74ca.
Propriété de la MEL.
Division fiscale par DMPC n°..... du XX/XX/2021 en :

LOT a pour cession
numéroté section **CI n°**
LOT b (surplus) pour conservation
numéroté section **CI n°**

NOTA: Les limites de propriété n'ayant pas fait l'objet d'un bornage contradictoire, ne sont pas garanties.



Commune d'Armentières

Envoyé en préfecture le 02/10/2023
Reçu en préfecture le 02/10/2023
Publié le
ID : 059-215900176-20230928-DE23134-DE

Commune de ARMENTIERES

Rue Salengro - Rue Moreau

Section CI, n°384

A	Réalisation du plan	12/09/2023	LOBE	MDEG
Indice	Nature des modifications	Date	Dessiné par	Verifié par

ECHELLE: 1/500e	12/09/2023	DOSSIER: 01LI123001-02	FICHER: 01LI123001-02_Division_ind A.dwg
-----------------	------------	---------------------------	---

Plan projet de Division

COORDONNEES RGF93 - CC50	<input checked="" type="checkbox"/>	NIVELLEMENT IGN 69	<input type="checkbox"/>
COORDONNEES INDEPENDANTES	<input type="checkbox"/>	NIVELLEMENT INDEPENDANT	<input type="checkbox"/>

**GEOFIT
EXPERT**

Agence de Templemars
15 C Rue du Plouvier
59175 Templemars
Tel. 03 28 16 40 44 - Fax. 03 20 90 35 40
E-mail : lille@geofit-expert.fr


GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

